


**Erledigt**

## CellPhoneHelper.kext patchen (was: WWAN richtig einrichten)

Beitrag von „Arkturus“ vom 3. März 2020, 19:42

ich habe heute in meinem MacBookPro 9,1 eine Ericsson H5321 gw eingesetzt und bekomme das Teil nicht zum Laufen.



Wie ich vorgehen muss. Für Hackis habe

Kann jemand einen Hinweis geben?

---

Beitrag von „Arkturus“ vom 4. März 2020, 22:34

wie muss ich CellPhoneHelper.kext patchen, um die Daten meiner Ericsson H5321 gw zu integrieren?

EDIT: Windows 10 kann damit einwandfrei umgehen. Das Setup funktioniert also in der Umgebung des T430

EDIT CellPhoneHelper.kext wird nicht geladen.

