

Erledigt

OpenCore erkennt WiFi Card nicht

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 18. August 2020, 14:40

Hallo ihr Lieben 😊

nach längerer Überlegung möchte ich mir nun doch gerne die BigSur Beta installieren und bin bei diesem Vorhaben auch gleich von Clover zu OpenCore übergegangen. Bisher läuft alles prima und der Übergang ging wesentlich leichter als gedacht. Ich habe nun ein kleines Problem und zwar wird meine WiFi Card (Apple AirPort WiFi Bluetooth Karte BCM943224PCIEBT2 Macbook Air original) nicht erkannt bzw ich kann sie unter Einstellungen/Netzwerk nicht aktivieren. Da ich wie gesagt in Sachen OC noch sehr grün hinter den Ohren bin, hoffe ich, dass mir ein paar schlaue Hasen bei meinem Problem weiterhelfen können 😊

Liebe Grüße Wolfi 🐺

Beitrag von „Claus59“ vom 18. August 2020, 15:19

[Basti Wolf](#) ,

Ich hatte bei mir das gleiche Problem, ich habe die gleiche Karte verbaut.

Ich bin nach dieser [Anleitung](#) vorgegangen.

Bitte beachte auch meine Anmerkung dazu [hier](#).

Damit funktioniert bei mir das WiFi.

Edit: Ich habe meine OC_Efi zum Vergleich [hier](#) hochgeladen.

MfG Claus

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 18. August 2020, 15:57

Hallo [Claus59](#) zunächst vielen Dank für deine Antwort und Hilfe. Funktioniert dieser Lösungsansatz nur bei big Sur oder auch bei catalina? Denn zur Zeit läuft auf meinem x250 noch catalina. Bevor ich auf big sur Update, wollte ich erst alles unter catalina wieder laufen haben 😊

EDIT: konnte das Problem jetzt selbst lösen. Ich hatte vergessen den

AirportBrcmFixup.kext in die config einzutragen. Nachdem ich das gemacht hatte, lief die Karte wieder 😊

Beitrag von „Claus59“ vom 19. August 2020, 02:27

Ich hatte dir ja den Link zu meiner EFI bereitgestellt, damit du eventuell dein System anpassen kannst,

freut mich fuer dich, dass es jetzt funktioniert.

Unter Catalina hatte ich den Patch nicht gebraucht, aber mit Big Sur hatte ich Probleme, und der Patch hat mir hier geholfen.

MfG Claus

Beitrag von „julian91“ vom 19. August 2020, 09:43

[Claus59](#)

der Patch wird deswegen benötigt da Apple in der IO80 schlag mich to Family.kext die Treiber für die alten Wifi karten rausgeworfen hat.

Man fügt ja auch quasi den Catalina Family Kext ein , damit die treiber wieder vorhanden sind

Beitrag von „kaisteffen“ vom 28. Oktober 2021, 22:36

Hallo, nach dem Update auf Monterey läuft meine TP-Link 4800

nicht mehr. HS80211Family und AirPortAtheros40 funktionieren leider nicht mehr (Invalid Parameter).

Danke für eure Hilfe