


# Probleme mit Sleep auf Optiplex 9020MT mit rx570/570 Karten unter Catalina und BigSur

Beitrag von „Topas“ vom 18. November 2020, 10:01

Hallo mal wieder

Ich habe vor kurzem für wirklich billig Geld einen Optiplex bekommen und versuche den momentan her zu richten, inklusive Einbau einer Sapphire rx470 Nitro.

Ich habe mich an dem Guide von zearp <https://github.com/zearp/OptiHack> entlang gehandelt und alles funktioniert tadellos. Bis auf den Sleep. Das System geht problemlos in den Sleep, beim Aufwachen bietet sich ein schwarzes Bild an, das nach ein paar Sekunden flackert. Ansonsten scheint das Aufwachen zu funktionieren, aber in diesem Zustand



wieder herunterfahren kann

Ich hatte auch versuchsweise eine MSI rx570 Armor drin, welche exakt das gleiche Problem hat.

Meine aktuelle config.plist ist im Anhang.

Hat jemand eine Ahnung in welcher Richtung ich suchen könnte?

## **Beitrag von „Topas“ vom 24. Dezember 2020, 01:46**

Das Problem besteht weiterhin, Sowohl unter Catalina als auch BigSur.