

Lenovo ThinkCentre M720 OpenCore Big Sur

Beitrag von „sarde_xx“ vom 30. Dezember 2020, 18:26

Beitrag verschoben, bitte löschen...

Hallo zusammen,

ich habe mir aus dem Sammelthread Post #123 den gleichen ThinkCentre gekauft.

[OpenCore Sammelthread \(lauffähige Konfigurationen\) Desktop](#)

EFI und [BIOS Einstellungen](#) so übernommen wie beschrieben und bekomme folgende Meldung (siehe Bild).

Woran kann das liegen?

Wifi ist noch Original und nicht getauscht.

Vielen Dank

+++UPDATE+++

habe nun einige Einstellungen versucht im BIOS, Online gibt es eine Hand voll, aber leider nicht explizit für M720, alles ohne Erfolg.

Kann das am BIOS liegen oder am OpenCore?

EFI 1:1 übernommen vom Sammelthread.

Beitrag von „sarde_xx“ vom 1. Januar 2021, 16:09

Hallo zusammen,

falls das hier in Installation Allgemein muss, dann bitte verschieben.

Das Thema ist noch aktuell.

Vielen Dank