

Kein Wifi oder Ethernet erkannt / BIG SUR / OC / Gigabyte Z390 AORUS PRO / i9-9900K

Beitrag von „Helmchen“ vom 22. Januar 2021, 07:22

Guten Morgen zusammen,

da mein altes ASUS Z390-E Gaming defekt ist, habe ich mir ein neues Gigabyte Z390 AORUS PRO gekauft.

Soweit so gut, ich habe eine vor konfiguration für dieses Mainboard von Github genommen. Aber BigSur

nicht neu aufgesetzt. Soweit ich das verstanden habe bestimmt auch OC die Hardware.

Nun zum Problem: Leider funktioniert mein Ethernet, sowie WIFI Driver nicht. Ich bekomme es nicht zum laufen.

Er bootet, alles ganz normal - nur das Ethernet/WIFI will nicht. Auch wenn ich einen USB-WIFI Stick anschließe.

Ich verwende den Onboard LAN Adapter sowie eine Fenvi T919. Die Netzwerk adapter habe ich testweise auch

mehrfach entfernt und neu angelget (Systemeinstellung/Netzwerk/) da er jedoch wohl keine physische Verbindung

zur Hardware hat brachte das bisher auch keinen erfolg.

Mein Board ist gemäß den Vorschlägen der Community/Github entsprechend angepasst. Oder gibt es da einen Wert

den ich nochmal speziell überprüfen muss? Einige hier im Forum haben ja eine ähnliche Konfiguration wie ich sie habe

Ich besitze die Bios Version: F12k

Das Bluetooth der Fenvi funktioniert. Ich habe mittlerweile mehrer Kexte din/ausprobiert - am anfang bestand

die Config nur aus ca. 8 Kexte. Sie sind zur Probe drin. <- Vorab: Verzweiflungsakt und Blind auf Tauben schießen

würde ich da ehr sagen.

Das Hackintool zeigt mir auch an wo sich die Ethernet und Brodcom Adapter befinden - daher meine Frage.

Suche ich evtl an der Flaschen stelle und die Kexte haben damit nicht zu tun? Oder deaktiviert irgendwas den

Zugriff auf den WIFI/Ethernet Adapter? Vielen dank für eure Hilfe!

Beitrag von „atl“ vom 22. Januar 2021, 08:07

Ohne jetzt in deine config.plist geschaut zu haben, aber hast du mal unter `/Library/Preferences/SystemConfiguration/` folgende Dateien gelöscht und danach neu gestartet:

```
NetworkInterfaces.plist  
com.apple.airport.preferences.plist  
com.apple.wifi.message-tracer.plist  
preferences.plist
```

Beitrag von „Helmchen“ vom 22. Januar 2021, 13:55

[Zitat von atl](#)

Ohne jetzt in deine config.plist geschaut zu haben, aber hast du mal unter `/Library/Preferences/SystemConfiguration/` folgende Dateien gelöscht und

danach neu gestartet:

```
NetworkInterfaces.plist  
com.apple.airport.preferences.plist  
com.apple.wifi.message-tracer.plist  
preferences.plist
```

Alles anzeigen

Das versuche ich gleich mal nach feierabend. War mir bisher nicht bekannt 😊 ich dank dir und sage bescheid, ob es geklappt hat

Beitrag von „Helmchen“ vom 23. Januar 2021, 20:25

Leider hat das auch nicht geklappt. Ich habe versucht alle PCIE geräte einzubinden. Mit USB klappt witzigerweise alles. Das Bluetooth von der Fenvi T919 kann ich benutzen. Über Hackintool erkenne ich auch richtig die definierte Hardware. Aber ich kann sie nicht nutzen. Ich habe mittlerweile Big Sur nochmal neu aufgesetzt, aber das Problem besteht immer noch. Hat jemand eine idee woran es liegen könnte? Intelmausi habe ich auch die neuste Version. Jedoch keine Ideen mehr woran es liegen könnte... mir würde ja eins von beiden schon reichen - Wifi oder Ethernet.

Beitrag von „apfel-baum“ vom 23. Januar 2021, 20:38

hallo [Helmchen](#) ,

du könntest den helfern wohlmöglich helfen, indem du deinen efi-ordner ohne den apple-ordner als zip und ohne marmelade hier ins forum hochlädst, so kann geguckt werden u.a. mit dem kextupdater, ob und was ggf. alt ist, wenn da ein realteklan-chip verbaut ist, ob der treiber stimmt-und oder entsprechend konfiguriert ist.

Ig 😊

Beitrag von „RenStad“ vom 24. Januar 2021, 23:11

Wenn Du die config von #1 benutzt, scheint Deine EFI nicht ganz passend. Der Ersteller hatte offenbar das Z390 AORUS Pro Wifi und nutzt die Intel-WLAN-Karte, denn in Deiner config ist z. B. die itlwm.kxt drin, die macht für Deine WLAN-Karte keinen Sinn. Auch die Kexts für Broadcom brauchst Du nicht. Auch bei den DeviceProperties-Eintragungen scheint Einiges nicht ganz zu passen.

Also wie [apfel-baum](#) bereits schrieb, sende mal Deine aktuelle EFI.

Beitrag von „Helmchen“ vom 26. Januar 2021, 12:52

Ich habe die Konfig geändert. Hat geklappt. Vielen Dank für die Hilfe!

Beitrag von „Wolfe“ vom 26. Januar 2021, 13:02

[Helmchen](#) Bitte sei so gut und beschreibe genauer, was du gemacht hast, um das Problem zu lösen. So können andere Nutzer mit ähnlichem Problem hier eine Antwort finden.

Beitrag von „Helmchen“ vom 16. Februar 2021, 07:11

Leider habe ich keine Lösung für die Ursache gefunden. Ich habe daher nochmal die OC Version von Grund auf an neu aufgebaut. Mir ist wohl da irgendwo ein Fehler passiert. Ursache hierfür bleibt aber weiterhin unklar. Trotzdem vielen Dank für eure Unterstützung!