

# ASUS X299 Prime Deluxe - Bios 3403

**Beitrag von „KMac“ vom 27. März 2021, 15:18**

neues Bios 3403 auf der ASUS-Seite zum download. Soweit ich das überschauen kann funktioniert alles ohne Änderungen an den SSDTs. Außer dem BAR Support keine Änderungen gefunden. Bisher läuft mal alles stabil (Catalina)... Anbei der ACPI-Dump falls jemand Interesse hat...

Edit: mein BS beta hat random freezes mit dem Bios - muss ich mir mal näher anschauen woran es liegt - kann ja eigentlich nur was mit den Einstellungen/Bios zu tun haben... nach dem Downgrade auf 3301 läuft jetzt auch 11.3 beta6 update ohne Probleme -> never change a running System 🤔🤔

Fehler eingegrenzt: hängt mit TB zusammen: z.B. wird USB der TB3-Karte nicht mehr richtig erkannt. Ein Downgrade auf 3301 oder Deaktivieren von TB3 und das Freeze verschwindet... Unter Catalina mit dem neuen Bios kein Freeze aber USB der TB3-Karte wird ebenfalls nicht richtig erkannt [apfelnico](#) hast du eine Idee?

---

**Beitrag von „apfelnico“ vom 6. April 2021, 22:48**

[KMac](#)

Hab das gleich mal ausprobiert mit dem Ergebnis: hier das Gleiche. Habe noch keine Lösung. Bleibe jetzt aber auf "3403", um das Problem einzugrenzen. Kannst du mir bitte von deinem System ein IORegistryExplorer-File und ein Systembericht-File (Apfelmenü, "Über diesen Mac", "Systembericht ...", sichern) hochladen (3301).

Auf jeden Fall wird hier der USB-Controller nun als "USB 3.0 Bus" angezeigt, nicht mehr "USB 3.1 Bus".

Bin gespannt auf die Files um zu schauen, was sich geändert hat.

Bis später, danke ...

Edit:

Sehe gerade im BIOS unter USB, da werden nur 4 XHCI erkannt, sonst immer 5. Ist also schon ein BIOS-Ding? Ach ASUS ...

---

### Beitrag von „KMac“ vom 7. April 2021, 08:26

[apfelnico](#)

moin, hat gestern nicht mehr gereicht... die Berichte sind zusammen zu groß zum hochladen... hoffe die Bilder reichen auch. Ansonsten kurze Info welche Infos du brauchst/willst.

---

### Beitrag von „apfelnico“ vom 8. April 2021, 10:27

Bin auch wieder zurück auf 3301. Das hat ASUS verbockt. habe denen geschrieben, mal schauen, ob und was sie antworten ...

EDIT:

[KMac](#)

Irgendwie habe ich es gewusst, das so ein Lala-Text kommt ... 😊

Zitat

Vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an uns gewandt haben.

Wir schätzen Sie als Kunden sehr und uns liegt Ihre Zufriedenheit sehr am Herzen.

Es tut uns leid zu hören, dass nach einem [BIOS Update](#) der USB 3.1 vom Thunderboltcontroller nicht mehr funktioniert.

Nach jedem [BIOS Update](#) wird immer empfohlen einen CMOS Reset durchzuführen: <https://www.asus.com/de/support/FAQ/1040820> und den Chipsatztreiber über die Intel Seite zu aktualisieren.

Danach aktualisieren Sie bitte die übrigen Treiber über das Windows Update.

Sollte trotz dieser Maßnahmen der Fehler nicht behoben worden sein, kontaktieren Sie uns bitte erneut.

Wenn Sie noch weitere Fragen haben sollten, können Sie sich jederzeit an uns wenden, dazu antworten Sie einfach auf diese E-Mail.

P.S Sie erhalten in den nächsten Tagen eine E-Mail mit einem Link zu unser Zufriedenheitsumfrage. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Service bewerten könnten, da uns Ihre Meinung sehr am Herzen liegt. Wir nehmen Kritik ernst, freuen uns aber zugleich auch über Lob. 😊

Alles anzeigen