

Intel NUC 10i3 FNK2

Beitrag von „grecedrummer“ vom 13. Mai 2021, 12:20

Intel NUC Kit BX NUC10 i3 FNK2 Big Sur






Marke	Intel
Hersteller	Intel
Modell/Serie	Frost Canyon
Verpackungsabmessungen	15.6 x 13.4 x 10.4 cm; 1 Kilogramm
Modellnummer	BXNUC10i3FNK2
Farbe	Schwarz
Prozessormarke	Intel
Prozessortyp	Core i3 10110U
Prozessorgeschwindigkeit	2.5
Prozessorkerne	8
Größe des Arbeitsspeichers	64 GB
Speichertechnik	DDR4
Max. unterstützte Größe	64 GB
Festplatten-Technologie	Flash-Speicher-basierte SSD
Festplatteninterface	PCIE x 8

Beschreibung Grafikkarte Intel UHD


Grafikkartenspeicher DDR4 SDRAM

Interface Grafikkarte Integriert

Anzahl USB 3.0 Schnittstellen 5



[Bildschirmfoto 2021-05-15 um 22.29.59.png](#)



WLAN-Eigenschaften (5 GHz)

Signalstärke	-59dBm
max. mögliche Datenrate	1733 / 1733 Mbit/s
aktuelle Datenrate	1040 / 1170 Mbit/s
WLAN-Standard	WLAN-ac / Wi-Fi 5
Frequenzband	5 GHz
Kanalbandbreite	160 MHz
Streams	2 x 2
WLAN-Eigenschaften	
Verschlüsselung	WPA2
Signaleigenschaften	MU-MIMO, Dualbandfähigkeit
QoS (Quality of Service)	WMM
Repeaterbetrieb	nein



Als Mac mini (2018)

Die EFI somit config.plist ist unter OpenCore **0.7.0** Stand 18.05.2021 gemacht

Lauffähig unter BigSur 11.3.1 (20E241)

Sleep funktioniert perfekt.

Intel Wan sporadische ms Aussetzer, sonst 250 Mbit Download (ist ok)

Blauzahn geht super

USB patching sauber

~~CPU Freund auf minimum 800 Mhz, Power auf Balance~~

~~HDMI Audio klappt nicht (für Lösungen, einfach melden)~~

~~SD Kartenleser geht nicht~~

EDIT:

- Damit **HDMI** Sound funktionieren soll, müsst ihr ein HDMI Firmware update unter WIN10 machen. Dafür auf Intel entsprechende Treiberseite suchen und an der Anleitung halten. Im Netz kursieren die buntesten EFI's und Lösungen die nicht fruchten werden ohne diesen Patch.
- SD Kartenleser gepatcht funktioniert zumindest erkannt ist es, getestet habe ich es noch nicht
- Damit auch die Firmware Software Seitig / nicht Hardware Seitig gepatcht wird, hier auch die Intel Software installieren. Keine Hardware ROM Programmierung nötig. TB JHL 7540 funktioniert sauber.
- itlwm Nightly Build schafft es tatsächlich auf bei 5 GHz Wlan mit 763 MBit Download bisher stabil. Mit Fritzbox 6591 ist es mit 1733 / 1733 Mbit/s davon sind aktuelle Möglich 1040 / 1170 Mbit/s und im Speedtest real kommen ba zu 860 MBit nominell 763 MBit an 😊
- USB Patching verfeinert

Beitrag von „al6042“ vom 13. Mai 2021, 12:29

[grecedrummer](#)

Ich war so frei und habe die Bezeichnung der i3 CPU überarbeitet, nachdem mir auffiel, dass der ursprüngliche Eintrag "i3 2348M" so gar nicht zum Rest der Box passte... 😊