

# Automatische WLAN Verbindung funktioniert nicht nach Systemstart

Beitrag von „Pampersbomber82“ vom 28. Oktober 2021, 18:16

Hallöchen,

ich hab da ein kleines Problem. Ich habe zwei identische Laptops HP Probook 6570b mit OpenCore 0.7.5, diese funktionieren auch soweit. Bei einem klappt die automatische Verbindung zum WLAN jedoch nicht, ich muss erst auf das WLAN Symbol klicken und das entsprechende WLAN auswählen. Die WLAN Karten von Intel habe ich gegen Broadcom BCM943224HMS ersetzt. Wie gesagt bei dem einen klappt auch alles, bei dem anderen jedoch nicht.

An der EFI kann es nicht liegen, diese hab ich auch schon von dem einen zum anderen getauscht sowie die kompletten Festplatten. Selbst ein tausch der WLAN Karten brachte keinen Erfolg. Ich weiß einfach nicht mehr weiter, die [BIOS Einstellungen](#) sind auch identisch.

Vielleicht weiß ja von euch einer voran es liegen könnte.

Update: Es lag einzig und allein an der Bios Systemzeit Incl.Datum. So blöd muss man erstmal denken und drauf kommen.

HP Probook 6570b

CPU Intel i5 3320M Ivy Bridge

GPU HD4000

8 GB DDR3 RAM

WLAN BCM 943224HSM

OpenCore 0.7.5

MacOS 12.0.1