

# Feinschliff Razer Blade Pro 2019

Beitrag von „philsrb“ vom 24. November 2021, 01:20

Hallo,

Ich habe nach einiger Zeit und vielen langen Nächten meinen Razer Blade Pro 2019 Hackintosh fast fertig.

Kurze Specs zu dem Gerät:

Intel 9750H

HM370 Chipset

240HZ FHD 17" Display

Realtek LAN

Intel ALC 298

Broadcom BCM94360NG

Intel UHD630

NVIDIA rtx 2070 MaxQ

Die EFI habe ich aus mehreren Teilen zusammengestellt, dann damit rumexperimentiert bis mir schien dass sie gut läuft.

BT und WiFi laufen mit der BCM94360NG unter Monterey einwandfrei ohne jegliche Kexts.

Was nicht läuft ist folgendes:

Wenn der Monitor sich ausschaltet (Sleep oder Screensaver, egal), und wieder angeht, gibt es Probleme. Es erscheint ein in der horizontale voneinander getrenntes DoppelBild also die obere Hälfte des Desktops sozusagen 2x untereinander, dazu RGB Fehler...Ich bin fast sicher, dass es irgendetwas mit der Bildwiederholrate zu tun hat da ich sowas ähnliches mal gesehen habe.

Kann mir jemand damit helfen?

Und gif auch mal schauen ob es gravierende Fehler in der EFI gibt?

Anbei die besagte EFI. bitte beachtet, dass ich absichtlich mehrere ACPI und Kexts dort

gelassen habe beim probieren, habe sie dann durch die config immer ausgetauscht untereinander.

USB habe ich selbst gemappt. Auch einige der ACPI Patches habe ich verifiziert, allerdings laufen die aktuellen glaube ich besser...keine Ahnung ist zu hoch für mich 🤔

---

### **Beitrag von „philsrb“ vom 26. November 2021, 15:39**

anbei der bildfehler nachdem das display sich ausgeschaltet hat (sleep zb)