

Monterey 12.6.5 Chipsatz: BCM_4350C2 Hilfe

Beitrag von „Capos81“ vom 20. Juli 2023, 15:38

Ich habe nach dem Upgrade auf Monterey 12.6.5 das gleiche Problem. Das Bluetooth funktioniert nicht. Ich habe die Anleitung zur Fehlerbehebung befolgt, aber nichts wurde gelöst. Kann einer mir kurz helfen Bitte finde die kext nicht mit der Version BrcmPatchRAM-2.6.0 ging nicht

Bluetooth:

Referenz: NULL

Status: Nicht aktiv

Chipsatz: BCM_4350C2

Sichtbar: Nicht attivo

Firmware-Version: v0 c0

Produkt-ID: 0x0001

Unterstützte Geräte: 0x382039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACP GATT Serial >

Transport: USB

Hersteller-ID: 0x004C (Apple)

Beitrag von „reihack“ vom 20. Juli 2023, 16:10

Du brauchst nur den BlueToolFixup.kext

Alle anderen Broadcom- kext löschen.

Beitrag von „Capos81“ vom 20. Juli 2023, 21:45

Leider keine Erfolg du meinst das hier habe ich auch gemacht bringt nichts

Damit Intel Bluetooth in Monterey funktioniert, ist Folgendes erforderlich:

Neueste Version von Lilu (aus der Quelle)

Neueste Version von BrcmPatchRAM (aus der Quelle), benötigt nur BlueToolFixup.kext in diesem Paket

IntelBluetoothFirmware.kext mit älterer Firmware

IntelBluetoothInjector.kext wird nicht benötigt.

Fahren Sie die Maschine herunter und starten Sie sie neu, anstatt sie neu zu starten.

also Bluetooth kann ich nicht aktivieren ob wohl der Treiber da ist sieh Bild