

FUJITSU CELSIUS R930 WORKSTATION CHIPSET: INTEL® C602. (X79) E5-2697V2 MONTEREY WILL NOT BOOT

Beitrag von „kobiemexx2“ vom 26. August 2023, 07:46

This a German workstation

FUJITSU CELSIUS R930 Workstation

Mainboard type : D3118. Chipset: Intel® C602. (X79)

2x Intel® Xeon® processor E5-2697v2 (12 cores, 2.70 GHz, 30 MB)

16GB (1 module(s) 16GB) DDR3, registered, ECC, 1,600 MHz, PC3-12800 (16x)

AMD Radeon Pro W5700 8GB GDDR6

LAN: 2x Built-in 10/100/1,000 MBit/s Intel® 82579 LM and Intel® 82574L

Audio codec : Conexant CX20642

USB 2.0 total. :11,USB 3.0 total : 2,USB front : 4 (2x USB 3.0),USB rear : 6,USB internal: 1

Big Sur works fine but Monterey just keeps restarting on boot .

Any help will be appreciated (Ich freue mich wenn jemand Auf Deutsch Helfen können)

thanks

Beitrag von „apfel-baum“ vom 26. August 2023, 20:00

hello [kobiemexx2](#) ,

here you'll go - <https://dortania.github.io/Ope...ig-HEDT/ivy-bridge-e.html>

- i think the advise feature flag, should be necessary

- without the efi it would be quite bad to offer you help.

- is it a git efi or made by yourself?

- take a look at this tool - <https://github.com/ic005k/OCAuxiliaryTools/releases>

-this forum is an german forum so the most will offer you help in german. i don't know your mother tounge, so the answer is currently in english.

lg 😊

Beitrag von „kobiemexx2“ vom 26. August 2023, 23:37

Vielen Dank ..

EFI.zip . Datei habe ich hochgeladen.. Ich wollte nicht viel Daten gleich hochladen deswegen

Deutsch schreiben bin ich nicht besonders gut.. Ich kann sehr gut lesen und verstehen . jede Hilfe in Deutsch würde mich sehr freuen vielen Dank nochmal

Beitrag von „apfel-baum“ vom 26. August 2023, 23:53

[kobiemexx2](#)

mithilfe der opencore auxiliary tools-

im feld von "uefi" schalte den resetnvramentry ein,

im feld "uefi" -mindate:-1 minversion: -1

im feld "pi" setze den haken bei advise features

im feld kernel- welche netzwerkanschlüsse hat dein rechner verbaut, sind das wirklich realltek - und- intel?

ansonsten, vergleiche jede einstellung mit dem dortania guide.

der x79 chipset ist "a pain in the ass" und damit eher eine schlechte wahl, wenn es gut laufen soll, vorallem zum anfang

lg 😊

edit,

hast du die efi selbst erstellt?

Beitrag von „kobiemexx2“ vom 27. August 2023, 01:27

Danke,

EFI ist von Google .. Ich hab nur immer wieder modifiziert

opencore auxiliary tools.. Benutz ich

resetrnvrmentry--- Mit der Neuesten Version von Open Core ist nichts mehr dabei

Einstellungen habe ich probiert fehler ist eigentlich gleich ...

Habe ich 2 oder 3 unterschiedliche EFI probiert der Fehler ist gleich

Netzwerk ist intel