Erledigt

El Capitan Probleme (Acer V3-771G)

Beitrag von „griven“ vom 29. Dezember 2015, 21:55

Die HD4000 ist an der Stelle nicht das Problem sondern es bricht die USB Unterstützung weg (erstes Bild zeigt dies deutlich). Du kannst Dich an der Stelle grob an dem Tutorial zum T61 orientieren ([El Capitan auf dem T61? Ja aber sicher doch!](#)) der Part mit dem DSDT Patch und dem Portinjector trifft auch hier zu.