Erledigt

Aufhänger beim neuen Hackintosh

Beitrag von „Altemirabelle“ vom 4. September 2017, 20:08

So ganz nach dem Gefühl würde ich RAM auf A1, B1 verschieben.

Und irgendwie das Problem einzugrenzen versuchen. Nur 1 Monitor über DP. Mit GTX 980 muss das Ganze Boot-Prozess sichtbar sein, und zwar auch über DP.

Random freezes sind nicht leicht zu beseitigen. Man muss sehr viele Sachen kontrollieren. Schätze ich.