Erledigt Stecke bei den FirmwareFeatures Fest

Beitrag von „roqueeee“ vom 25. September 2018, 23:00

Wenn du das MacPro 5,1 SMBios laufen hast wirst du das gleiche Problem wie ich haben:

Der Installer möchte die aktuelle Firmware MP51.88Z.F000.B00.1807300628 bzw. 138.0.0.0.0 haben. Die Gibts in Clover Config nicht.

Mit Clover funktioniert das leider nicht. Es kann aber sein, dass es mit einem der Werte in Ozmosis klappt. Kannst ja mal probieren!

Grundsätzlich solltest du aber tatsächlich das SMBIOS wechseln.