Erledigt Nach Mojave Update, kein funktionierender Speed Step

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 29. September 2018, 12:07

Zuerst die IOPlatformPluginFamily.kext auf dem Desktop sichern.

Dann freqVectorsEdit.sh ausführen. Ergibt dann eine Liste wie hier im Bild.



Daraus wählen was du meinst passt am besten zu deinem Prozessor. Mein Prozessor hat einen Grundtakt von 3,40 GHz und Max Turbo 3,90.Hz
Habe mich daher für 21 entschieden. Ist wie meiner hier im Beispiel ein iMac und hat ähnliche Werte.
Danach nicht neu Starten.

Board-ID ist bei mir im Beispiel Mac-FC02E91DDD3FA6A4.
Daher wurde mit diesem Befehl bei mir genau diese Datei geändert.



Code

1. /System/Library/Extensions/IOPlatformPluginFamily.kext/Contents/PlugIns/X86PlatformPlugin.kext/Cont
   FC02E91DDD3FA6A4.plist

Diese neu generierte Datei hier hochladen.

Danach den gesicherten Kext "IOPlatformPluginFamily.kext" mit diesem Tool wieder zurückspielen und die Rechte mit dem Tool bereinigen.