Erledigt

Lüftersteuerung

Beitrag von „ozw00d“ vom 16. November 2018, 19:32

jap deine meldung sollte wegen dem hwsensors-helper sein.

Deinstallieren bitte mal HWSensors mit z.b. appcleaner.

mach danach einen neustart, und lade dir die [rehabman](#) version nochmal.

Neuinstallieren, neustart, testen obs geht.

Ich hatte den Fehler auch mal, allerdings weiss ich nicht mehr aus dem ff wie genau ich das gelöst hatte, aber in etwa so wäre mein vorgehen.

Checke auch bitte mal unter /Library/LaunchDaemons ob dort die com.HWSensorsHelper (oder ähnlich) liegt und lösche diese.

Die Kurven im Bios selbst sollten auch unter macOS funktionieren. Spielt daher an und für sich keine rolle.

Nur wenn du es mit Tools in Windows gemacht hast (da gibts nen Gigabyte Tool zu SIV oder so) dann bringt es dir nichts. Du musst die werte im Bios anpassen pro Lüfter und dann die Einstellungen im Bios speichern.

Zumindest ist es bei meinem Mainboard so.