Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 30. Dezember 2018, 09:41

Hallo ihr beiden,

ich habe das ganze nochmal bei mir mit 0xFF für den internen Connector getestet. BT läuft bei mir damit auch bestens.

Eventuell liegt das Problem doch an einer anderen Stelle. Ich nutze für XHC die angehängte SSDT. Wenn die SSDT erfolgreich geladen wird müssen die Werte wie hier beim mir im Bild in eurer IOREG auftauchen.