Erledigt Probleme Sleep Clover 4961

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 21. Juni 2019, 19:43

Das kann schon sein das es bisher immer funktioniert hat. Clover wurde inzwischen mehrfach überarbeitet, auch um für Catalina kompatibel zu sein. Da kann dann schon mal was auf einmal nicht mehr funktionieren.

Der WEG ist eine gute Sache und mir fällt kein wirklicher Grund ein auf diesen zu verzichten. Er übernimmt so manchen Patch denn man sonst mühsam selber in Clover eintragen muss.

Hast du denn erstellten Custom kext abgleichen mit deiner aktuellen funktionierdenden Konfiguration. Eventuell hat das Hackintool nur was vergessen und man kann den Kext auch jederzeit erweitern oder reduzieren um USB Schnittstellen.



Root
MacBookPro14,1
AppleACPIPlatformExpert
PCI0@0
AppleACPIPCI
XHC@14
XHC@14000000
HS01@14100000
HS02@14200000
HS04@14300000
HS05@14400000
USB2.0 HD UVC WebCam@14400000
AppleUSBHostCompositeDevice
AppleUSBHostLegacyClient
IOUSBHostInterface@1
USB2.0 HD UVC WebCam@0
HS06@14500000
HS08@14600000
BCM20702A0@14600000
AppleUSBHostLegacyClient
BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport
IOUSBHostInterface@0
IOUSBHostInterface@1
IOUSBHostInterface@2
IOUSBHostInterface@3
HS09@14700000
SS01@14800000
SS02@14900000
SS03@14a00000
SS04@14b00000
IOResources
AppleUSBHostResources
AppleUSBHostPacketFilterService
AppleUSBLegacyRoot
ports
name
device