Erledigt 10.15.1: Nach dem boot kein/seltsames Bild

Beitrag von „al6042“ vom 21. November 2019, 20:24

Ich habe natürlich den CLOVER-CFL-Ordner des EFI-Pakets als Grundlage genutzt...

Dort musste ich nur die config.plist anpassen... das kann einen solchen Fehler nicht verursachen.