Erledigt

Yosemite Rechner aufrüsten

Beitrag von „applecitronaut“ vom 21. Februar 2020, 21:08

Denke es ist ein thermisches Problem. Der Kühler ist zu klein. Wenn ich jetzt was in Luminar mache hab ich ganz fix 100 Grad auf der CPU. Wii nicht wissen was da beim booten passiert. Bin bloß froh das die cpu nicht hin ist,