UPS Backup Battery Power - Fehlermeldung - gelöst!

Beitrag von „Doesel“ vom 10. März 2020, 18:35

So, habe mir ein neues Netzteil besorgt, es läuft auf jeden Fall wieder besser. Dennoch scheint der PC grundsätzlich ein Kaltstartproblem zu haben. Trenne ich den PC über eine Steckerleiste komplett vom Strom dauert es einige Versuche, bis er ganz normal startet. Hat er diese Phase überstanden und mache ich den Rechner nicht stromlos gibts keine Probleme mehr.

Mit macOS bin ich aber leider immer noch nicht weiter gekommen. Ich habe herausgefunden, dass der ITE Chip scheinbar ein Temp/RPM Sensor meines Motherboards ist. Leider lässt sich dieser nicht abschalten. Ich habe auch schon versucht alle möglichen Lüfter usw. vom Board zu trennen, es hilft alles nichts.
Wie gesagt, es lief ja mal, mit diesem Chip, mit dem SMC, jetzt auf einmal nicht mehr. Mein Bootstick geht ebenfalls nicht mehr. Und ich weiß nicht was ich da noch machen soll. Bin für jeden Tipp dankbar!