Erledigt Änderung der WLAN Länderkennung mittels Clover funktioniert nicht mehr

Beitrag von „al6042“ vom 10. April 2020, 00:13

Das ist schon in Ordnung.

Seit Catalina 10.15.4 (oder vielleicht sogar schon 10.15.3) werden im PreBoot die Zeilen mit [EB] angezeigt.