Umsetzung prüfen

ASUS Z170-K mit I7-6700K - Fehler in der OC-Config

Beitrag von „g-force“ vom 5. Juni 2020, 19:19

muster48 Mit der neuen Config dauert der Boot wesentlich länger (fast 1 Minute). Die Hardwarebeschleunigung ist wohl weg (Dock nicht mehr transparent), Grafikspeicher wird mit 31 mb angezeigt.

[hackmac004](#) Vielen Dank, ich werde deine EFI später anschauen und testen.