MOTU-PCIe-Soundkarte führt zu panic-report

Beitrag von „madacid“ vom 23. Juli 2020, 20:49

Der Treiberinstall scheint problemlos geklappt zu haben. Habe danach die Karte eingebaut, aber wenn sie drin ist, kommt der Boot nicht bis zum Apfellogo.

Wie kann man den einen bootlog machen? Vielleicht kann man da ja erkennen, was vor dem Panic Report kommt. ☹