Sleep/Wake & Windows booten - Skylake Konfiguration

Beitrag von „herrfelix“ vom 25. August 2020, 23:19

Moin!

Ich bin nun endlich einmal den Umstieg von Clover auf OpenCore angegangen. Clover lief bisher super tadellos. Aber Neues hat ja auch seinen Reiz 🙂

Aktuell hänge ich am Boot. Ein Kernel Panic hindert mich am weiterkommen. Mag mir jemand einen Tipp geben, wo es hakt? Irgendein ACPI-Problem...

EFI hängt an. Freue mich über Hilfe!