In Arbeit Problem beim booten in Big Sur

Beitrag von „gaston32“ vom 20. Oktober 2020, 19:33

> Zitat von anonymous writer
>
> Ich habe das immer mit einer Live Version von Linux ermittelt. Linux ist da wesentlich auskunftsfreudiger als Windows.
>
> https://wiki.ubuntu.com/DebuggingTouchpadDetection

Hab gerade mal nachgeschaut, folgendes wurde ausgegben:



Aufgefallen ist mir MSFT0004:01 06CB:7F28 Touchpad, nun frage ich mich aber was das sein könnte. Normalerweise steht entweder Synaptics, oder ELAN oder ALPS dort und nun, lediglich eine Nummer.

Ich vermute mal, dass sich dahinter ein Synaptics versteckt, eventuell weiß jemand von euch da weiter.