Installationsloop sowohl mit Clover 5126 als auch Opencore 0.63 (IOPlatformHaltRestartAction ->AppleSMC)

Beitrag von „tman“ vom 17. November 2020, 23:32

@ 5T33Z0

Yep, schreibe dir gerade aus Big Su Die Migration hat ebenfalls reibungslos funkioniert. Habe die Änderungen aus http://opencore.slowgeek.com übernommen. Definitiv funktioniert hat es aber erst, nachdem ich alle Device Properties wieder rausgenommen hatte. Meine Überschrift ist leider etwas irreführend, da die Meldung IOPLATFORMHALTRESTARTACTION ->APPLESMC während der Installation nach jedem Reboot erscheint. Der eigentliche Fehler für die Schleife muss also vorher passiert sein....