Problem mit GC-Titan Ridge 2.0

Beitrag von „atl“ vom 15. Februar 2021, 14:48

Ich glaube nicht, dass das mit dem USBInjectAll.kext zusammen hängt. Den habe ich nie benutzt, sondern per Hackintool nur die Ports des Mainboards konfiguriert. Trotzdem sah das bei mir damals so aus: