Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „apfelnico“ vom 3. April 2021, 17:00

> Zitat von Skylined
>
> Windows erkennt es, aber der Warmstart funkt auch net mit der neuen Datei

Zumindest der "Warmstart" sollte funktionieren, denn der Screenshot aus deiner letzten IORegistry zeigt es eindrucksvoll:

Alle Devices sind deklariert und UA Apollo ist vorhanden. Ich würde es jetzt erst mal so lassen, denn es ist "arbeitsfähig", wenngleich nicht optimal. Ich bin aber wie schon gestern geschrieben an einer Überarbeitung der DSDT dran, und werde diese SSDT dort integrieren. Melde mich als nochmal. Bis denne.