Allgemeine Fragen zu der Installation von Big Sur auf meiner Hardware

Beitrag von „Aluveitie“ vom 2. Mai 2021, 19:54

Das OS hat keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit des RAMs. Ich würde nochmal das BIOS kontrollieren ob XMP wirklich aktiviert ist.

Falls das Board ein Problem damit hat könnte es einfach auf SPD zurück fallen.