[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „RenStad“ vom 10. Juli 2021, 18:58

Installation auf meinem HP-Probook auch geschafft. Mit OC 0.7.0 hatte ich keinen Erfolg, die Installation lief nicht bis zum Ende. Nach der Aktualisierung aller Kexts und auf OC 0.7.1 lief die Installation sauber durch.

Soweit scheint auch alles zu funktionieren, bis auf Bluetooth. Bluetooth lässt sich nicht einschalten. Es ist eine Original Apple-Karte aus einem Macbook verbaut und läuft unter BigSur mit der selben EFI ohne Kexts. WLAN läuft. Im Hackintool wird Bluetooth unter USB erkannt:

Unter Systeminformationen - USB auch:



Unter Systeminformationen - Bluetooth wird als Adresse NULL angegeben:

Vermutlich deshalb lässt es sich nicht aktivieren:



Vielleicht hat jemand einen spontanen Typ, wo ich mal suchen soll. Besten Dank...