Rebootschleife bei Installation von BigSur und OC

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 22. Oktober 2021, 15:16

bobsonbob

Mir sind ein paar Unstimmigkeiten aufgefallen.

Dein Board Gigabyte Z370 AORUS Gaming 7 brauch kein SSDT-PMC.aml



Deine kext reihen folge stimmt nicht.

Das muss so sein .



Edit:

Mit dem tool ocvalidate findest du im Ordner Utilities/ocvalidate habe ich deine config.plist gescheckt.

Das kämm raus.

Lösen kannst du das erstmal in dem du das löscht.