# Asus ThunderboltEX 3 TR Installations Probleme

## Beitrag von „Kentsoon“ vom 19. November 2021, 12:38

apfelnico

Ich habe im BIOS VT-d auf "enabled".

In OC habe ich bei DisableIOMapper beide Optionen durchprobiert.

Das Ergebnis ist das gleiche. Er bootet nicht (siehe OC Log):

Die aktuelle config.plist leg ich auch nochmal dazu.

Folgendes ist mir noch aufgefallen:

1. wenn ich die config.plist in den OCAT lade bekomme ich folgende Fehler:

2. Wenn in der OemTableId ein Wert steht (sowie in meiner alten Config.plist), dann meldet OC noch vor dem OC Menü einen Fehler:

00:000 00:000 OC: Failed to drop ACPI 54445353 0000006D50757043 0 (0) - Not Found

05:193 05:193 OCM: Failed to start image - Already started

05:197 00:003 BS: Failed to start OpenCore image - Already started

> Zitat von apfelnico

> 1. Der Eintrag unter "ACPI\Delete" ist falsch.

3. Sorry, aber in deinem Screenshot stand 9.650 und nicht 9650.

Wenigstens weiß ich jetzt, das die BIOS Generation eine Auswirkung auf das erkennen der Karte in MacOS hat. 😉