IVY Bridge Zeitverschwendung oder noch machbar

Beitrag von „plutect“ vom 11. Dezember 2021, 21:16

Ja aber wenn ich nur die Renames mache schläft er nicht, wacht gleich wieder auf eventuell weil ja der interne USB Port wo die Adapterkarte dranhängt nicht als intern gekennzeichnet ist ! Sondern als USB 2.0.

Sysreport habe ich noch aus dem OC Bootmenü.