Sammelthread für BT Probleme unter Monterey

Beitrag von „MacAbe“ vom 4. Januar 2022, 01:02

MaxKernel und MinKernel müssen sich nicht überschneiden, also bei batchRAM3 soll Minimum 19.0.0, wie auf dem Fotos steht

MacPeet