Dualboot Monterey 12.4 / Windows 11 - Auswirkungen auf Bluetooth Firmware - Nur stromloser Kaltstart hilft

Beitrag von „spacepilot3000“ vom 20. Mai 2022, 10:18

> Zitat von Erdenwind Inc.
>
> USB Mapping. Check das mal bitte.

Hier mal geheim, geheim mein USB Stand:



Wie gesagt habe ich aktuell die interne Karte von meinem Board: Intel® Wi-Fi 6 AX200 aktiv, da ist eben nix mit USB...