Herausforderung mit Catalina und Open Core auf H61 non-UEFI BIOS board

Beitrag von „MacPeet“ vom 30. Mai 2022, 18:50

Ich sage ja auch nicht, dass die ID's zwingend passen müssen, auch wenn die Knoten auf den ersten Blick gleich aussehen, denn dafür habe ich schon zu viele Unterschiede bei den Herstellern gesehen.

Evtl. hast Du in den Properties aber die Dezimal/Hex-Geschichte nicht richtig eingetragen.

Das Testen via boot-args mit z.B. alcid=1 oder alcid=2 ... alcid=99 ist einfach nativer und besser, zumal Du nix umrechnen musst.

Dafür ist es aber auch nötig, dass man unter OC in der config.plist bei nvram/delete auch boot-args einträgt, da ansonsten bei jeder Änderung der ID ein nvram-Reset nötig wird.

Ingesamt denke ich aber, dass Du Audio bekommst und es bis dato wirklich nur ein Anwendungsfehler ist, denn alc887 ist schon ein gängiger Chip seit langer Zeit.