Erledigt Thunderbolt 3

Beitrag von „atl“ vom 28. Dezember 2022, 04:27

Hmm... leider kann ich nichts ungewöhnliches erkennen. Beide IORegistry-Bäume sehen bis auf 3 Einträge erst einmal identisch aus.



Hast du mal die Thunderbolt-Einstellungen im BIOS gecheckt? Ggf. hilft es mal ohne Thunderbolt-SSDT zu schauen, wo der Thunderbolt-Bereich im Baum angeflanscht wird (suchen nach **NHI0@0**). Vielleicht hat sich durch das neue BIOS da etwas geändert.