Wer hilft mir mein Bluetooth zum Laufen zu bekommen? T480s BCM94360NG

Beitrag von „Arkturus“ vom 15. März 2023, 15:08

> Zitat von kru102
>
> USBMap_hoBelware.kext ist die von hObelware erstellte kext. Die sollte eigentlich nicht aktiviert sein, sondern cobanramo hat gestern diese überarbeitetet. Zur uSBMap.kext in USBToolBox benötigt man keine zusätzliche kext. Aber zu UTBMap.kext. Meines Wissens.

also ich kenne diese EFIvon cobanramo aus #30 kru102 In dieser EFI gibs nur USBMap_hoBelware.kext und werfe mal eine Blick in die info.plist:



aber wenn Du dem Rat von cobanramo folgst, hat sich das Thema dann sicherlich überholt.