Nach OpenCore Patcher 0.6.7 bootet MBPro 2016 nicht mehr

Beitrag von „microsuck“ vom 29. Juni 2023, 14:19

Es ist eine Dell USBC Dock welche ohne Treiber oder so funktioniert und auch schon funktioniert hat.

da ich nun Monterey installiert habe ist nun die Frage ob die EFI nicht korrekt ist. Der RootPatch sollte ja weg sein da die HDD gelöscht wurde und eine frische Installation durchgeführt wurde.