GC Titan Ridge 2.0 Thunderbolt Neustart Problem

Beitrag von „Quantec6711“ vom 16. Dezember 2023, 21:32

Hallo kaneske , vielen Dank für Deine Mühen. Unten im Anhang die IOreg. Im Gegensatz zu vorher ist das TB Board im Systembericht nicht mehr so deutlich sichtbar. Siehe Foto. viele Grüße

Edit : Nach Warmstart alles im Systembericht aber die Geräte weden am Desktop nicht angezeigt...im Prinzip alles so wie es was .Ab und Aufstecken der Kabel am Hub und Warmstart erst dann gehts.