MacBook Pro 8,2 auf 1024 VRAM Intel HD 3000

Beitrag von „griven“ vom 31. Mai 2024, 14:15

Hum es scheint so zu sein das WEG das bei SandyBridge nicht über die DeviceProperties regelt bzw. regeln kann weil hier die Mechanik dahinter eine andere ist...

Ich hab tief in der Dokumentation zu WEG einen Link zu einem Patch gefunden der das Problem ggf. dennoch addressiert. Schau mal hier: https://www.applelife.ru/threa…0706/page-742#post-730496 In Deinem Fall sollte es der letzte der drei gezeigten sein der benötigt wird (512 zu 2048). Keine Ahnung ob es geht aber einen Versuch ist es auf alle Fälle wert. Gehört natürlich unter Kernel -> Patch.