Unterstützung bei Einrichtung von GC Alpine Ridge 1.0 für Thunderbolt UAD Apollo Interface gesucht

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 9. Dezember 2024, 16:55

Okay. Also eigentlich müsste der Thunderboltcontroller unter den Systemgeräten auftauchen.

Eventuell musst du den PCI-Speichercontroller manuell installieren, evtl ist das der Thunderboltcontroller?

Anbei mal meine Ansicht.