Catalina Zahlreiche Probleme - Airplay - Wlan - Big Sur Update

Beitrag von „Funnyland“ vom 30. April 2021, 08:45

Hallo zusammen,

habe einige Probleme festgestellt die ich nicht gelöst bekomme. Dazu Zählen:

Airplay funktioniert nicht (Neuester Sony Fernseher der das auch extra Unterstützt).

Wlan ist Teils 50 oder 60 mbit Langsamer als zb. das Handy oder ein Fire TV Stick.

Probehalber mal ein Update auf Big Sur versucht friert ein bzw. bleibt nach dem Update Start beim Apfel und Ladebalken am Anfang einfach stehen.

Hoffe, ihr könnt mir helfen.

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 30. April 2021, 09:02

Welche WLAN Karte hast du? Big Sur läuft mit Clover erst ab 5123, ich würde dir aber einen Umstieg zu OpenCore anraten, da Clover sowieso auf OpenCore basiert, und in **meinen** Augen ein geklauter Bootloader ist. Wenn du auf 11.3 willst musst du USB mappen, aber zuerstmal brauchst du ein laufendes Big Sur, am besten 11.2.3 oder älter.

Beitrag von „Funnyland“ vom 30. April 2021, 09:12

Wlan Karte ist vorhanden funktioniert aber seid Anfang an nur halb DW1550. BT Läuft nicht habe einen Dongel drin.

Clover Läuft bei mir 5133.

Opencore kenne ich nicht und gebe auch zu habe schiss was falsch zu machen (neige leider dazu)

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 30. April 2021, 09:17

Die DW1550 habe ich in meinem Notebook verbaut, nie Probleme gehabt, welche Kexte hast du für WLAN? Ich dachte am Anfang auch, dass ich OC nie zum laufen bekommen würde, aber das einrichten war tatsächlich leichter als bei Clover und man lernt durch den Dortania Guide enorm viel , mach doch einfach mal einen Versuch mit OC, ich bin mir sicher, dass du es hinkriegst. Nimm am besten diesen Guide dafür.

Beitrag von „Funnyland“ vom 30. April 2021, 09:21

Mir wurde am Anfang geholfen das meine Efi läuft und seid dem her Update ich die Kexte mit dem Kext Updater regelmäßig. Habe die Efi samt im ersten Post mit dran gehängt.

Hatte auch schon mal die DW 1550 ausgetauscht aber mit der anderen Karte war bzw. ist das gleiche Spiel.

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 30. April 2021, 09:25

Bei OC wird dir doch auch geholfen... Ohne BrcmFirmwareData.kext kann das auch nichts werden mit Bluetooth.

Beitrag von „Funnyland“ vom 30. April 2021, 09:50

So BrcmFirmwareData.kext rein BT ging nicht. Dann Neu gestartet BT war ohne Funktion nichts reagiert . Kext Updater laufen lassen der hat empfohlen Intel Mausi Ethernet raus und nur Intel Mausi zu nehmen. Gesagt getan.

Neustart

BT geht aber extreeeeeem Zeitverzögert Tastenanschläge 4 bis 6 sec zeitverzögert. Bin nun wieder beim Uhrsprungszustand.

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 30. April 2021, 09:52

Probier mal OC aus, denn 1. ist OC aktueller, und 2. Wird OC hier besser supported.

Beitrag von „Funnyland“ vom 30. April 2021, 10:08

Habe mir deinen Guide angeschaut leider auf Englisch und somit bin ich raus (Englisch ist nicht wirklich, das was ich kann)

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 30. April 2021, 10:21

Nimm dir DeepL Translate dazu, Englisch ist auch nicht grad meine Stärke .

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 30. April 2021, 10:26

Tja ohne ein bischen Grundenglisch Verständnis wirst du im Computerbereich/IT Bereich nicht sehr weit kommen. Texte kann man übersetzen, soweit sind wir schon. Ist zwar auch nicht immer gut übersetzt aber das Grosse Ganze wirst du schon dadurch erkennen können.

Und Du wirst dich wundern wieviel Spass dir OpenCore machen kann. c

ome in and find out...

Beitrag von „Funnyland“ vom 30. April 2021, 10:42

Bin schon Fleißig am Lesen.

So alles gelesen völlig überfordert und nichts verstanden.

Ich glaube, es wäre besser nichts zu ändern und zu hoffen das jemand bei meinen oben erwähnten Problemen helfen kann.

Beitrag von „Amante81“ vom 30. April 2021, 18:08

Öffne mal hackintool unter USB und poste mal ein Bild!

Benutz nur Brcmbluetoothinjector.kext und BrcmPatchRam3

Und natürlich AirportBrcmFixup.kext

außerdem deaktiviere in der kext Brcmbluetoothinjector die brcmbluetooth4360_incector.kext

---

Beitrag von „Funnyland“ vom 30. April 2021, 18:17

Hier erstmal das gewünschte Bild

Beitrag von „Amante81“ vom 30. April 2021, 18:21

Hast usbinjectall.kext drin?

Versuch mal Brcm20702A0 statt internal auf usb2 zu stellen und Neustart

---

Beitrag von „Funnyland“ vom 30. April 2021, 18:38

Hat leider nichts gebracht alles auf Ursprung gestellt.

Beitrag von „Amante81“ vom 30. April 2021, 18:42

Mach die BrcmfirmwareData.kext raus!

Und außerdem deaktiviere in der kext Brcmbluetoothinjector die brcmbluetooth4360_incector.kext

funktionieren bei die die usb Ports alle?

Beitrag von „Funnyland“ vom 30. April 2021, 18:52

"Und außerdem deaktiviere in der kext Brcmbluetoothinjector die brcmbluetooth4360_incector.kext"

wo mache ich das ?

USB Port nicht alle habe mich daran gewöhnt.

Beitrag von „Amante81“ vom 30. April 2021, 18:56

> Zitat von Funnyland
>
> USB Port nicht alle habe mich daran gewöhnt.

genau hier liegt das Problem!

Mach erstmal eins öffne hackintool app bei USB und lösche alle deine Ports danach die Spritze □□ inject 2 mal drücken und danach ein Neustart davor nvram reset nicht vergessen und poste dann nochmal ein Bild von den usb Ports

---

Beitrag von „Funnyland“ vom 30. April 2021, 19:12

Hier nach Neustart.

Beitrag von „Amante81“ vom 30. April 2021, 19:20

Da stimmt was nicht!!!

Schau das du den Usbinjectall.kext die aktuellste ist sowie die kexte der wlan karte

edit: du hast ne alte Version von hackintool aktuell ist es die 3.5.3

Beitrag von „Funnyland“ vom 30. April 2021, 19:34



dem neuesten.

Beitrag von „Amante81“ vom 30. April 2021, 19:38

Ich schau mir deine efi heute Abend zuhause mal an denn da stimmt was nicht!

Bin grad unterwegs und nur mit Handy □□□♂

Irgend wo hat sich ein Fehler eingeschlichen denn das was du an usb Ports zeigst kann nicht stimmen!

Beitrag von „Funnyland“ vom 30. April 2021, 19:40

Okay das wäre Super

Beitrag von „Amante81“ vom 1. Mai 2021, 11:34

Funnyland

probier mal diese hier.....

ist es normal bei dir das du kein ACPI Ordner drin hast?

keine ssdt und keine dsdt?

hab dir den Ordner eingefügt, fals du da für dein System eine ssdt oder dsdt einsetzen möchtest.

wenn es startet mach nochmal ein bild von hackintool/usb

Beitrag von „Funnyland“ vom 1. Mai 2021, 11:36

werde es gleich testen habe eine 1TB NVME SSD drin

So ist drin

aber scheint damit was gewaltig nicht mit zu stimmen, Rechner voll abgestürzt und musste die Efi vom Not Bootstick nutzen

---

Beitrag von „Amante81“ vom 1. Mai 2021, 12:44

Schick mir mal deine jetzige funktionierende EFI!

> Zitat von Amante81
>
> Funnyland
>
> ist es normal bei dir das du kein ACPI Ordner drin hast?
>
> keine ssdt und keine dsdt?

???

Beitrag von „Funnyland“ vom 1. Mai 2021, 12:52

Ob die richtig Läuft kann ich aber nicht zu 100% habe es nun 2 mal nach Neustart gehabt das es 30 sec bis 1 min nach dem Einloggen bis der komplette Desktop ersichtlich war. Bis dahin war nur das Hintergrundbild zu sehen dann kam der Rest.

Hier die EFI

Beitrag von „Amante81“ vom 1. Mai 2021, 13:02

ok probier diese hier....

und bitte wieder ein bild von hackintool.

Beitrag von „Funnyland“ vom 1. Mai 2021, 13:17

So Efi ist eingespielt und untern das Bild.

Soll ich hier auch es so machen wie du schon sagtest erst alles bereinigen dann 2 mal spritze und nvram resett ??

Dann muss ich das noch machen.

Beitrag von „Amante81“ vom 1. Mai 2021, 13:27

da ist jetzt eine mehr aufgetaucht müsste ein usb 3 Port sein!

ja alles löschen 3x spritzen und Neustart mit nvram reset!!!

probier mal welche usb Ports bei dir funktionieren. mit usb 2.0 und usb 3.0 alle durch testen.... und schau ob es grün wird und mit welche Geschwindigkeit.

die schreibst du auf alle die funktionieren.

Edit:

danach probier ob diese EFI läuft und nochmal ein bild

Beitrag von „Funnyland“ vom 1. Mai 2021, 13:35

Okay das dauert einen kleinen moment bin erst um 14.30 zurück und schreibe dann alles.

So erster durchlauf war mit USB 2.0

Port HS01 - 08 sind alles USB 3 Ports er zeigt komischer weise bei connector auch immer USB3 bei allen ports.

HS12 und 13 sind USB 2.0 auch dort immer USB 3 bei Connector.

Bei Device steht immer Udisk

Test mit USB 3 Stick alles gleich nur steht bei Device dann Ultra

Teste nun die neue EFI

Beitrag von „Funnyland“ vom 2. Mai 2021, 22:57

Kann mir jemand sagen wie ich was und womit machen muss das alle USB Ports richtig sind ?

Beitrag von „Amante81“ vom 3. Mai 2021, 10:58

Funnyland

Hast du die neue EFI schon probiert?

hast du eigentlich ein usb hub dran? Den musst du auch mit usb2.0 und usb3.0 testen.

der connector wird sich nicht von alleine ändern den musst du ändern durch drauf klicken und für den richtigen Port deklarieren.

zb wenn du ein usb3.0 an einem Port testest und der wird als usb3.0 und als usb2.0 erkannt also von beiden usb sticks 2.0+3.0 dann soll bei connector usb3 eingetragen werden, wenn ein Port nur 2.0 erkannt wird auch mit usb3.0 Stick dann muss auch usb2 eingetragen werden. Das machst du bei alle anderen Ports und alle die nicht erkannt werden also die blank bleiben kannst du löschen. Danach wenn fertig bist auf Export drücken und du erhältst auf deinen desktop eine kext Datei diese nimmst du und legst sie in dein kext Ordner rein und löscht die usbinjectall.kext!

Beitrag von „Funnyland“ vom 3. Mai 2021, 16:26

So 2 mal so gemacht wie du sagtest und mit der Letzten EFI von dir BT von der Karte geht aber leider immer noch nicht bzw. Extrem schleppend.

Beitrag von „Amante81“ vom 3. Mai 2021, 17:44

Funktioniert dein BT mit meiner letzten EFI die ich dir geschickt habe zum ersten mal?
oder hat die schon davor funktioniert?

Beitrag von „Funnyland“ vom 3. Mai 2021, 17:55

ging davor auch schlecht genau genommen gleich. Klappt nur über USB BT Dongle.