Erledigt Atheros AR5B195 Bluetooth Problem 10.9.1

Beitrag von „thomaso66“ vom 15. Januar 2014, 21:45

Also mit der DSDT kommt man da nicht weiter...Du hast PN

probier mal diesen Kext aus.BTFirmwareUploader.kext.zip die Firmware läst sich dann in der info.plist ändern, siehe Bild