Erledigt 10.9.1 Update Apple Keyboard und Touchpad werden nicht erkannt

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 16. Januar 2014, 16:27

Installiere mal die Kexte aus dem Dateianhang mit Kext Utility und es sollte wieder funktionieren.