HowTo Hackintosh: MSI Wind U100 auf Mac OSX Snow Leopard 10.6.3 mit Update auf 10.6.8

Beitrag von „Schneelöwe“ vom 16. Dezember 2011, 14:40

Bei unserem Akoya E1210 habe ich damals einen ähnlichen Weg eingeschlagen, daher der sollte damit auch funktionieren .
Aber, ich habe es damals wegen diversen Problemchen wieder heruntergeschmissen.
Daher, wie sieht es mit solchen Sachen wie externer Monitor (VGA, Mirroring extended) und alg. Bildschirmauflösung (War meist zu wenig) aus?