Erledigt

Nach der Installation mit Multibeast bootet er nicht mehr.

Beitrag von „Aui“ vom 14. März 2014, 15:43

Ja ich meinte ob es reicht einfach die beiden PCIe Stecker von der Karte abzustecken und die Karte aber eingesteckt zu lassen!