Erledigt OS X Yosemite und R9 290X

Beitrag von „MokkaSchnalle“ vom 8. Juli 2014, 14:49

Vielen Dank für den Namen des Framebuffers!

Allerdings sehe ich da ein Problem. Das sind die Eigenschaften von Futomaki:

Code

1. Futomaki (4) @ 0xa1e10 DP, DP, DDVI, HDMI
2. 00040000040300000001010012040401
3. 00040000040300000001020022050502
4. 04000000140200000001030000000606
5. 00080000040200000001040011020103

Dort steht, 2x DisplayPort, 1x HDMI und 1x DVI !?
Meine Grafikkarte hat aber auf der Rückseite 1x DisplayPort, 1x HDMI und 2x DDVI (NUR DIGITAL)
(Laut AMD Catalyst sogar 3x DisplayPort, 1x HDMI und 2x DDVI)

Erklärt das viellicht, dass ich bei DVI immer dieses Flackern hab? Im Framebuffer ist ja nur 1x DVI.

Grüße, Apple2403