Erledigt Problem bei Ozmosis

Beitrag von „Mrs Krall“ vom 9. September 2014, 17:22

Folgendes habe ich getan: ich habe mit F7 die Standardeinstellungen geladen. Dann konnte ich weder unter Advanced CPU core features noch unter advanced memory settings das Extreme Memory Profile auf Profile1 einstellen (diese Option wird nicht angezeigt).
Meine Grafikkarte sollte unter PCIE 1 angeschlossen sein.
Soll ich nun das BIOS nochmal flashen oder mit der Iboot CD fortfahren ?
Dabei kann ich bei den Einstellungen der Boot priorities zwischen "p5: DVD RAM" oder "UEFI: DVD RAM" auswählen. Ich habe jedoch nur einen DVD laufwerk.
Fortgesetzt:
Nachdem ich die Iboot CD neu erstellt habe, erscheint das Boot Menu und ich kann auch mit F5 die Installation der Snow Leo. beginnen, jedoch bekomme ich dann folgenden Error: "DCB Table_Version 1S 0x0" und "nv1d1a ROM patching failed". Diese Meldungen erhalte ich sowohl bei Aktivierung des PCIE 1 slots, als auch der Nutzung der internen Grafikkarte. Trotzdem schaltet sich der Bildschirm an / aus und sporadisch erscheint ein weißer Hintergrund mit Apple logo. Der pc schein zu arbeiten.